

表3.1 机床外形尺寸及重量(尺寸 mm ， 重量 kg)										本页内容仅供参考，准确尺寸及重量以装箱单为准。					
最大工件	机 床	CW61100E				CW61125E				CW61140E					
		总 宽	总 高	净 重	毛 重 (kg)	总 宽	总 高	净 重	毛 重 (kg)	总 宽	总 高	净 重	毛 重 (kg)		
长 度	总 长	1810	1790	9450	前 箱	后 箱	1885	1915	10050	11800	1980	2130	10800	12650	
1500	4600			11100		10550			12450				11300	13300	
2000	5100			9850	11750				11550	13750				12300	14620
3000	6100			10850	13050				12450	14950				12450	14950
4000	7100	11750	14250		13350	16150		14300	17060						
5000	8100	12650	15450		14500	17600		15300	18530						
6000	9100	13800	16900		16800	20500		16300	20000						
7000	10100	14950	18350		17200	15450	5430	17300	21470						
8000	11100	16100	19800		18350	13050	9040								
9000	12100	17200	15450	5430	19500	15450	8170								
10000	13100	18350	13050	9040	20650	15450	9540								
11000	14100	19500	15450	8170	21800	16900	9540								
12000	15100	20650	15450	9540	22900	19800	8120								
13000	16100	21800	16900	9540											
14000	17100	22900	19800	8120											

第 三 章

机床参数和规格

共 5 页

第 5 页