

4.2 机床轴承分布




图4.2 轴承分布图