

I-30446383-9

(EDIFICIO TCSE)

PLANILLAS DE CAMPO

ING	Larissa Patiño Geiringer		CIV	197702	IP	1...7	Arenas Finos	7...17	LIMO	>	17	ARCILLA		
N° PERF	P11		TIPO SONDEO	Combinado		DIAMETRO	64 mm		PERFORADOR	Joel Galiano Miratrias			FECHA: DEL	04/11/2010
OBRA:	Fábrica de Taladros				CLIENTE:	ICVT- PDVSA					AL	04/11/2010		
UBICACION:	Palital		MUNICIPIO	Independencia		ESTADO	Anzoátegui			CLIMA	Soleado			
COORDENADAS:	N	922812	E	507928	COTA				NIVEL F.	No	RECHAZO	No Hubo	PROF	15m
AREA	N°													

[illegible]

OBSERVACIONES

Rc= Recuperado con cesta. TM= Tipo de Muestra. G= Granular. C= Muestra Cohesiva M= Mixta.

A= Arena. **Aa=** Arena arcillosa. **Al=** Arena limosa. **A=** Arcilla **aA=** arcilla Arenosa. **al=** arcilla limosa. **I=** limo. **IA=** limo Arenoso. **la=** limo arcilloso.

Mcl= Marron claro. **Mo**= Marron oscuro. **Mc**= Marron crema. **Ro**= Rojo oscuro. **Rcl**= Rojo claro. **A**= Amarillo **Acl**= Amarillo claro. **Ac**= Amarillo crema

En Arenas y Limos: N (0-4) muy suelta(ϕ -28°) / N (4-10) Suelta(28-30)° / N (10-30) Media(30-36)° / N (30-50) Compacta(36-41)° / > 50 Muy compacta(>41°)

En Arcillas < Menos de 2 Muy Blanda($0-0^\circ$) / N (2-4) Blanda($0-2^\circ$) / N (4-8) Media($2-4^\circ$) / N (8-15) Firme($4-6^\circ$) / N (15-30) Muy Firme($6-12^\circ$) / > 30 Dura.($>14^\circ$)