

PLANILLAS DE CAMPO

ING	Larissa Patiño Geiringer		CIV	197702	IP	1...7	Arenas Finos	7....17	LIMO	>	17	ARCILLA		
N° PERF	P14	TIPO SONDEO	Combinado	DIAMETRO	64 mm	PERFORADOR	Joel Galiano Miratrias					FECHA: DEL	06/11/2010	
OBRA:	Fábrica de Taladros			CLIENTE:	ICVT- PDVSA					AL	06/11/2010			
UBICACION:	Palital	MUNICIPIO	Independencia	ESTADO	Anzoátegui			CLIMA	Soleado					
COORDENADAS:	N	922622	E	507799	COTA			NIVEL F.	No	RECHAZO	No Hubo	PROF	15m	
AREA	Taller de Mecanizado General			N°										

[illegible]

OBSERVACIONES

Rc= Recuperado con cesta. TM= Tipo de Muestra. G= Granular. C= Muestra Cohesiva M= Mixta.

A= Arena. **Aa=** Arena arcillosa. **Al=** Arena limosa. **A=** Arcilla **aA=** arcilla Arenosa. **al=** arcilla limosa. **l=** limo. **lA=** limo Arenoso. **la=** limo arcilloso.

Mcl= Marron claro. **Mo**= Marron oscuro. **Mc**= Marron crema. **Ro**= Rojo oscuro. **Rcl**= Rojo claro. **A**= Amarillo **Acl**= Amarillo claro. **Ac**= Amarillo crema

En Arenas y Limos: N (0-4) muy suelta(ϕ -28°) / N (4-10) Suelta(28-30)° / N (10-30) Media(30-36)° / N (30-50) Compacta(36-41)° / > 50 Muy compacta(>41°)

En Arcillas < Menos de 2 Muy Blanda(ϕ -0°) / N (2-4) Blanda(0-2)° / N (4-8) Media(2-4)° / N (8-15) Firme(4-6)° / N (15-30) Muy Firme(6-12)° / > 30 Dura.(>14°)