

ING	Larissa Patiño Geiringer		CIV	197702	IP	1...7	Arenas Finos	7....17	LIMO	>	17	ARCILLA			
N° PERF	P15		TIPO SONDEO	Combinado	DIAMETRO	64 mm		PERFORADOR	Joel Galiano Miratrias				FECHA: DEL	05/11/2010	
OBRA:	Fábrica de Taladros				CLIENTE:	ICVT-PDVSA						AL	06/11/2010		
UBICACION:	Palital		MUNICIPIO	Independencia	ESTADO	Anzoátegui				CLIMA	Nublado				
COORDENADAS:	N 922658		E 507685	COTA					NIVEL F.	No	RECHAZO	No Hubo		PROF	15m
AREA	Taller de Mecanizado General				N°										

[illegible]

Rc= Recuperado con cesta. TM= Tipo de Muestra. G= Granular. C= Muestra Cohesiva M= Mixta.

**A=** Arena. **Aa=** Arena arcillosa. **Al=** Arena limosa. **A=** Arcilla **aA=** arcilla Arenosa. **al=** arcilla limosa. **l=** limo. **lA=** limo Arenoso. **la=** limo arcilloso.

**Mcl**= Marron claro. **Mo**= Marron oscuro. **Mc**= Marron crema. **Ro**= Rojo oscuro. **Rcl**= Rojo claro. **A**= Amarillo **Acl**= Amarillo claro. **Ac**= Amarillo crema

En Arenas y Limos: N (0-4) muy suelta( $\phi$ -28°) / N (4-10) Suelta(28-30)° / N (10-30) Media(30-36)° / N (30-50) Compacta(36-41)° / > 50 Muy compacta(>41°)

En Arcillas < Menos de 2 Muy Blanda( $0-0^\circ$ ) / N (2-4) Blanda( $0-2^\circ$ ) / N (4-8) Media( $2-4^\circ$ ) / N (8-15) Firme( $4-6^\circ$ ) / N (15-30) Muy Firme( $6-12^\circ$ ) / > 30 Dura.( $>14^\circ$ )