

ING	Larissa Patiño Geiringer		CIV	197702	IP	1...7	Arenas Finos	7...17	LIMO	>	17	ARCILLA		
N° PERF	P2		TIPO SONDEO	Combinado	DIAMETRO	64 mm		PERFORADOR	Joel Galiano Miratrias				FECHA: DEL	11/11/2010
OBRA:	Fábrica de Taladros				CLIENTE:	ICVT-PDVSA				AL		11/11/2010		
UBICACION:	Palital		MUNICIPIO	Independencia	ESTADO	Anzoátegui				CLIMA	Nublado			
NUEVAS COORDENADAS:	N	923222	E	507936	COTA	NIVEL F.		No	RECHAZO	No Hubo		PROF	15m	

[illegible]

OBSERVACIONES	
---------------	--

Rc= Recuperado con cesta. TM= Tipo de Muestra. G= Granular. C= Muestra Cohesiva M= Mixta.

**A**= Arena. **Aa**= Arena arcillosa. **Al**= Arena limosa. **A**= Arcilla **aA**= arcilla Arenosa. **al**= arcilla limosa. **I**= limo. **IA**= limo Arenoso. **la**= limo arcilloso.

**Mcl**= Marron claro. **Mo**= Marron oscuro. **Mc**= Marron crema. **Ro**= Rojo oscuro. **Rcl**= Rojo claro. **A**= Amarillo **Acl**= Amarillo claro. **Ac**= Amarillo crema

En Arenas y Limos: N (0-4) muy suelta( $\phi$ -28°) / N (4-10) Suelta(28-30)° / N (10-30) Media(30-36)° / N (30-50) Compacta(36-41)° / > 50 Muy compacta(>41°)

En Arcillas < Menos de 2 Muy Blanda( $\phi$ -0°) / N (2-4) Blanda(0-2)° / N (4-8) Media(2-4)° / N (8-15) Firme(4-6)° / N (15-30) Muy Firme(6-12)° / > 30 Dura.(>14°)