

I-30446383-9

(EDIFICIO TTCS)

PLANILLAS DE CAMPO

ING	Larissa Patiño Geiringer		CIV	197702	IP	1...7	Arenas Finos	7...17	LIMO	>	17	ARCILLA		
N° PERF	P3	TIPO SONDEO	Combinado		DIAMETRO	64 mm		PERFORADOR	Joel Galiano Miratrias				FECHA: DEL	10/11/2010
OBRA:	Fábrica de Taladros					CLIENTE:	ICVT-PDVSA				AL	10/11/2010		
UBICACION:	Palital	MUNICIPIO	Independencia		ESTADO	Anzoátegui		CLIMA	Nublado					
COORDENADAS:	N	923238	E	507824	COTA			NIVEL F.	No	RECHAZO	No Hubo		PROF	15m
AREA	N°													

[illegible]

OBSERVACIONES

Rc= Recuperado con cesta. TM= Tipo de Muestra. G= Granular. C= Muestra Cohesiva M= Mixta.

A= Arena. **Aa**= Arena arcillosa. **Al**= Arena limosa. **A**= Arcilla **aA**= arcilla Arenosa. **al**= arcilla limosa. **l**= limo. **lA**= limo Arenoso. **la**= limo arcilloso.

Mcl= Marron claro. **Mo**= Marron oscuro. **Mc**= Marron crema. **Ro**= Rojo oscuro. **Rcl**= Rojo claro. **A**= Amarillo **Acl**= Amarillo claro. **Ac**= Amarillo crema

En Arenas y Limos: N (0-4) muy suelta(ϕ -28°) / N (4-10) Suelta(28-30)° / N (10-30) Media(30-36)° / N (30-50) Compacta(36-41)° / > 50 Muy compacta(>41°)

En Arcillas < Menos de 2 Muy Blanda(0-0°) / N (2-4) Blanda(0-2)° / N (4-8) Media(2-4)° / N (8-15) Firme(4-6)° / N (15-30) Muy Firme(6-12)° / > 30 Dura.(>14°)